


DIAMOND CUT 3000



Tento produkt je součástí **REFINISH**



**INGENIOUS
CAR CARE**

Products for professionals

Popis:

Cartec Diamond Cut 3000 je lešticí pasta s výjimečnou řeznou silou, díky čemuž je ideální volbou pro tvrdé a odolné laky. Rychle a snadno odstraňuje hluboké škrábance, brusné stopy (P1200 a hrubší), přestříky, pomerančovou kůru, prach, stékanec a zateklý lak. Navíc je velmi účinná i na nově lakovaných plochách.

Výhody produktu:

- ✓ Rychlý a hluboký řez
- ✓ Úspora času
- ✓ Snadné stírání
- ✓ Okamžitý vysoký lesk
- ✓ Bez silikonu, amoniaku a plniv
- ✓ Vysoce účinná na čerstvém laku

Použití:

Cartec Diamond Cut 3000 je vhodná pro odstranění brusných stop (P1200 a hrubší), hlubokých škrábanců, přestříků, pomerančové kůry, prachu, stékanec a zateklého laku.

Návod k použití:

1. Vyberte pracovní plochu v šířce ramen a šestinásobku plochy lešticího kotouče.
2. Naneste 3 kapky velikosti hrášku (pro $\varnothing 125$ mm) přípravku Cartec Diamond Cut 3000 na lešticí kotouč.
3.
 - Rotary (rotační leštička): použijte zelený kotouč Cartec pro rotační stroje (RF2110 pro $\varnothing 125$ mm). Rozetřete produkt na nejnižších otáčkách a postupně zvyšujte rychlost na 1200 - 1500 rpm.
 - Dual Action (excentrická leštička): použijte zelený kotouč Cartec pro DA stroje (RF2116 pro $\varnothing 125$ mm). Rozetřete produkt na nejnižších otáčkách a postupně zvyšujte rychlost na 3500 - 4800 rpm.
4. Pracujte po sekcích s rovnoměrným přtlakem. Pokračujte, dokud nebudou škrábance odstraněny.
5. Povrch důkladně očistěte zelenou mikrovláknovou utěrkou Cartec (RF2203C), aby se odstranily veškeré zbytky lešticí pasty.

Tipy & Triky:

- ✓ Použijte Cartec Panel Spray (REFLSP) pro dokonalé odmaštění povrchu, odstranění zbytků lešticí pasty a kontrolu skutečného stavu laku.
- ✓ Při použití rotační leštičky neleštěte příliš dlouho na jednom místě, abyste zabránili přehřátí laku.
- ✓ Pro snazší opravu vážnějších nedokonalostí nebo různých problémů s čirým lakem začněte s použitím jemných brusných kotoučů. Tento jednoduchý krok vám pomůže pracovat efektivně.
- ✓ Použijte pěnový kotouč se zrnitostí 3000 v procesu jemného broušení pro zkrácení času potřebného na leštění.

Požadované položky:



3096/40
3096/60



Naskenujte nebo klikněte zde pro přehled všech kompatibilních lešticích kotoučů.



RF2203

Kódy položek:

KÓD POLOŽKY	OBSAH
REFL30-015	150 gr
REFL30-05	500 gr
REFL30-1	1 kg